

**40 KG****EUROAcabado**
FINO

Mortero monocapa en blanco o gris. En color blanco está diseñado con mármol blanco y muy utilizado en los cielos de losa, por ser blanco ya no requiere pintura posterior y es lavable, al igual que el color gris. Se utilizan en gris para base de una pared, donde se corrigen imperfecciones menores y luego el blanco para dejar superficies remolineadas finas, verticales, semi alisados, etc.

En climas muy extremos de calor, se requiere humedecer las paredes para evitar la deshidratación de la mezcla, provocando con ello, una pérdida violenta de la humedad de ésta y resecando en forma rápida la mezcla aplicada.

**Tipo**

Base cemento blanco o gris, arenas de mármol, carbonatos de calcio y resinas.

**Tiempo de
almacenaje**

3 meses en lugar seco, ventilado y en su empaque original sin abrir.

**Cantidad de agua
promedio**

10 a 12 litros de agua por bolsa de 40 kg. (dependiendo del clima).

**Volumen de bolsa
promedio**

0.80p3
(promedio 44 bolsas de 40kg. X m³)

**Retención de agua
promedio**

100%

CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES**NORMA**

NTG 41003h13, ASTM C1437	FLOW (%)	111
UNE - EN 1015 - 3	FLOW (mm)	-
	REL. AGUA/MATERIAL	0.18
NTG 41104h2, ASTM 1506	RETENCIÓN DE AGUA (%)	100
UNE - EN 1015 - 7	AIRE (%)	25
NTG 41050, ASTM C270	MASA UNITARIA (kg/m ³)	1663
ASTM C - 109	RESIST. COMP. 7d (psi)	361
	RESIST. COMP. 28d (psi)	636
ASTM UNE - EN - 1015 - 12	RESIST. ADHERENCIA. 7d (n/mm ²)	0.51
	RESIST. ADHERENCIA. 28d (n/mm ²)	0.54
PERMEABILIDAD TUBO KARSTEN	% DE PERMEABILIDAD	-

Fuente: laboratorio Cementos Progreso.

**40 KG****ESPECIAL PARA UTILIZAR
COMO REPELLO, LOSAS Y OTROS.**


PROCESO DE INSTALACIÓN

**PASO
1**

Revise que la superficie a cubrir este libre de polvo o grasa para evitar desprendimientos posteriores.

**PASO
2**

Prepare la mezcla en un recipiente limpio agregando de 10 a 12 litros de agua limpia por bolsa de 40 kg. No se debe aplicar más agua para su trabajabilidad, solo es necesario volver a mezclar.

**PASO
3**

Aplique una capa de 1 a 2 cms. de producto utilizando una llana de metal lisa o plancha de madera.

**PASO
4**

Empareje la superficie aplicada con un arrastre para quitar los excesos de material.

**PASO
5**

Después de nivelar la superficie, con la plancha de madera o un duroport planche el material con movimientos circulares.

**PASO
6**

Nuestros EuroAcabados tienen la propiedad de dejar las superficies libres de poros, con lo cual el uso de pintura posterior, es menor a la utilizada en otros acabados.

RECOMENDACIONES

1

Almacene el EuroAcabado Fino en un lugar seco. El producto mantiene su calidad 3 meses después de su fecha de fabricación (bolsa sin abrir), siempre que sea protegido de la humedad y temperaturas extremas.

2

No es recomendable aplicar sobre superficies de metal, madera, pinturas mal adheridas o áreas flexibles.